

1/79






Fig.4




Fig.5




Fig.6






Fig.7



3/79

600 

SETTING THE STAKING MACHINE ~610

STACKING THE FOIL AND THE
CONNECTION MEMBER ~620

STAKING THE FOIL AND THE
CONNECTION MEMBER TOGETHER ~630

Fig.8

4/79




Fig.9A




Fig.9B




Fig.10

5/79




Fig.11




Fig. 12




Fig.13

8/79




Fig. 14




Fig. 15




Fig.16

10/79




Fig.17

11/79





Fig.18



13/79




Fig. 20




Fig. 22




Fig. 21








Fig. 23



15/79




Fig.28A

16/79




Fig.28B

17/79




Fig. 29

18/79




Fig.30




Fig.31




Fig. 32

20/79




Fig.33




Fig. 34

22/79




Fig. 35

23/79




Fig.36




Fig.37




Fig.38




Fig. 39




Fig. 40




Fig. 41

27/79






Fig.42





2024




Fig. 45

31/79




Fig.46




Fig.47

33/79




Fig.48

34/79




Fig. 49




Fig. 50

35/79




Fig.51

36/79




Fig. 52




Fig. 53




Fig. 54




Fig. 55

37/79




Fig. 56




Fig. 57






Fig. 58

39/79



40/79



41/79




Fig.61




Fig.62A




Fig.62B

42/79




Fig. 63




Fig. 64




Fig. 65A




Fig. 65B





Fig. 66

43/79



44/79




Fig.68




Fig.69

45/79




Fig.70

46/79




Fig. 71




Fig. 72

47/79




Fig.73




Fig.74

48/79




Fig.75




Fig.76

49/79





Fig.77

50/79



51/79




Fig.79




Fig.80

52/79




Fig.81




Fig.82




Fig. 83B

54/79




Fig. 84

55/79




Fig. 85A




Fig. 85B





Fig. 8.86

57/79



58/79




Fig. 88




Fig. 89

59/79





Fig. 90

60/79



61/79




Fig.92




Fig. 93

63/79




Fig. 94




Fig. 95

64/79




Fig. 96

65/79





Fig. 97

66/79






Fig.99




Fig.100

68/79




Fig. 101A




Fig. 101B




Fig. 102A






Fig. 102B





71/79




Fig.105




Fig.106A

72/79




Fig.106B




Fig.106C

73/79




Fig. 106D




Fig. 106E

74/79




Fig.106F

75/79




Fig.107A




Fig.107B

76/79




Fig.108

77/79




FIG. 109




FIG. 110




FIG. 111




FIG. 112




FIG. 113




FIG. 114




FIG. 115